

**Brücke A 96 über die Amper, Eching
Sanierung**

Bauherr	Autobahndirektion Südbayern, Dienststelle Kempten
Bauzeit	2013 - 2015
Planungsumfang	Tragfähigkeitsuntersuchung, stat. Beurteilung gemäß Nachrechnungsrichtlinie Stufe 1 und 2, Objektbezogene Schadensanalyse, stat.-konstr. Bearbeitung, Ausarbeitung Sanierungskonzept, Monitoring
Besonderheit	Stabbogenbrücke in Stahlverbundbauweise, schlaff bewehrte Fahrbahnplatte im Haupttragwerk mitwirkend (Zugband), Baujahr 1996

- 1 Korrosionsschaden an Hängeranschluss
- 2 Ansicht West
- 3 Schutzgerüst für Korrosionsschutzarbeiten
- 4 Schutzgerüst im Aufbau ohne staubdichte Folie



1



2



3



4

**Brücke A 96 über die Amper, Eching
Sanierung**



4

- 5 Hängeranschluß
- 6 Ansicht Bauwerk
- 7 Unteransicht



2

