

**Stadtmauer am Parktheater
Gesamtinstandsetzung**

Bauherr	Stadt Kempten
Planung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	2009
Planungsumfang	Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksgutachten, Tragwerksplanung, Objektplanung, Sigeoordination
Baukosten	200.000 €
Besonderheit	Windsogsicherung des Bestandsholzaufbaus, Sicherung der gerissenen Natursteinkonsolen



1



3



2



4




5

- 1 Mauerkrone u. Wehgang sind ungeschützt und abgewittert
- 2 Instandgesetzte Mauerkrone, Wehgangaufbau nach historischem Vorbild
- 3 Gesamtansicht
- 4 Bauzustand Edelstahlprofile zur Sicherung der gebrochenen Natursteinkonsolen und Aufnahme der Ziegelbögen
- 5 Endzustand gesicherte Natursteinkonsole und erneuerte Ziegelbögen

Stadtmauer am Parktheater
Gesamtinstandsetzung

6 Überdachung der Mauerkrone und Wehgangs
7 Gesamtansicht



6

