

**Gebäude im Pfarrweg, Görisried
Gutachten**

Bauherr	Familie H.
Architekt	Dorothea Babel-Rampp, Pfronten
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	2013 - 2016
Planungsumfang	Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksgutachten, Tragwerksplanung
Besonderheit	Blockbohlenwände, Holzständerwände verputzt



1



2



3



5



4

- 1 Ausgemauerte Fachwerkwand mit verflochtenen Haselnussruten als Putzträger
- 2 Ansicht vor Instandsetzung
- 3 Rissbildung im Mauerwerk
- 4 Neue Dachkonstruktion auf Bestandspfetten
- 5 Südansicht nach Instandsetzung