

## DR. SCHÜTZ INGENIEURE

### Kath. Kirche und Kindertagesstätte Christi Himmelfahrt in Kempten Statische Instandsetzung

Bauherr	Kath. Pfarramt St. Lorenz, Landwehrstraße 3 - 5, 87439 Kempten, Dr. Bernhard Ehler, Tel. 0831/54056010
Architekt	F64 Architekten, Kempten
Tragwerksplanung	DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Bauzeit	2016 - 2017
Planungsumfang	Lph 1 - 8 HOAI, Bestandsaufnahme, Schadenskartierung, Tragwerksgutachten, Tragwerksplanung
Besonderheiten	Reversible Geschosseinbauten zur Nutzungsänderung als Leichtbaukonstruktion (Holz u. Stahlbau) ohne systematische Verstärkung des Bestandes
Baukosten	6,25 Mio.€

- 1 Speisesaal
- 2 Turnhalle Kindertagesstätte
- 3 Ansicht West
- 4 Neu angelegter Spielplatz der Kindertagesstätte
- 5 Gruppenraum Kindertagesstätte



1



2



4



3




5

Kath. Kirche und Kindertagesstätte Christi Himmelfahrt  
in Kempten  
Statische Instandsetzung


6 Ansicht West nach Fertigstellung  
7 Ansicht West  
8 Grundriss



6



7



8